

七月上旬安顺车市走势低迷



文/图 本报记者 孙克军

7月的天气,正如走势低迷的车市,让人感觉有些闷热难耐。每年的7月是安顺传统的汽车销售淡季,今年也不例外。进入7月,气温相对较高,高温天气下看车的人数也越来越少,大部分车商对7月汽车销量仍不抱太大希望。

7月18日,记者在大西南机动车交易市场和新旧车交易市场看到,各经销商纷纷把自家品牌像往常一样一一停在指定的位置等待销售,但一上午过去了,记者却看不到几个客户的身影。通过调查了解,很多车商表示,7月份是传统的销售淡季,销量往往是旺季的一半,有时候还达不到一

半。东风小康店的销售顾问李先生告诉记者,7月份他们销售的越野车、卡车等加起来一共也就50多辆,总体销量不乐观,况且现在车企竞争激烈,经销商卖出一辆车的利润已经很微薄了,再这样下去只有打“持久战”了。此外一些汽车经销商反映,即便仍有不断来店看车的客户,但成交量还是有限。

在价格方面,各经销商也是纷纷加大促销力度,市场报价出现新低,以帝豪 EC7-RV 为例,EC7 全系最高降到了10000元。销量的下滑或令车市价格大战愈演愈烈,将迎来难得的购车好时机,但受国家政策、高油价、道路拥堵等影响。纵观

7月上旬安顺车市,市场上原本销量不错的车在本月也逐渐开始下滑。

面对真正淡季的到来,众多商家也展开连串动作救市。广告宣传、降价、按揭买车等,众多汽车品牌的厂家和经销商都纷纷推出种类丰富的优惠促销活动,期望能够提高人气、提升销量。目前小排量车的销量依旧占据主要地位,而大排量车的销量则显得相对冷清。另据了解,不少汽车品牌已经计划在进入7月后减小降价促销力度,转而投放新车、改款车,或是启动大型品牌宣传活动,借以刺激车市。

或许,安顺车市在淡季之后,等待的是新一轮的爆发。

养护常识 总结预防爱车漏油的方法

在车辆的使用中,往往会出现漏油故障,它将直接影响到汽车的技术性能,导致润滑油、燃油的浪费,消耗动力,影响车容整洁,造成环境污染。由于漏油、机器内部润滑油减少,导致机件润滑不良、冷却不足,会引起机件早期损坏,甚至留下事故隐患。

一、常见车辆漏油的主要原因

- 1.产品(配件)质量、材质或工艺不佳;结构设计存在问题。
- 2.装配不当,配合表面不清洁,衬垫破损、位移或未按照操作规范进行安装。
- 3.紧固螺母拧力不均、滑丝断扣或松动脱落等导致工作失效。
- 4.密封材料长期使用后磨损过限,老化变质,变形失效。
- 5.润滑油添加过多,油面过高或加油口密封不严。
- 6.零部件(边盖类、薄壁件)接合表面挠曲变形、壳体破损,使润滑油渗出。
- 7.通气塞、单向阀堵塞后,由于箱壳内外气压差的作用,往往会引起密封薄弱处漏油。

二、预防车辆漏油措施

- 1.重视衬垫作用。汽车静置部位(如各接合端面、各端盖、壳体、罩盖、平面珐琅盖等)零部件之间的衬垫起着密封衬垫作用。若在材料、制作质量及安装上不符合技术规范,就起不到密封防漏作用,甚至发生事故。如油底壳或气门盖,由于接触面积大而不易压实,由此造成漏油。
- 2.车上各类紧固螺母都需按规定的扭矩拧紧。过松压不紧衬垫会渗油;过紧又会使螺母周围金属凸起或将丝扣拧滑而引起漏油。另外,油底壳放油螺塞若未拧紧或回松脱落,容易造成机油流失,继而发生“烧瓦抱轴”的机损事故。
- 3.及时更换失效油封。车上很多动置部位(如油封、O型圈)会因安装不妥、轴颈与油封刃口不同心,偏摆而甩油。有些油封使用过久会因橡胶老化而失去弹性。发现渗油应及时更新。
- 4.避免单向阀、通气阀堵死。由此引起箱壳内温度升高,油气充满整个空间、排放不出去,使箱壳内压力升高润滑油消耗增加和更换周期缩短。发动机通气系统堵塞后,增加了活塞的运动阻力,使油耗增加。由于箱壳内外气压差的作用,往往会引起密封薄弱处漏油。因此需对车辆进行定期检查、疏通、清洗。
- 5.妥善解决各类油管接头密封。车用联管螺母经常拆装,容易滑丝断扣而松动,会引起渗油。更换联管螺母,用研磨法解决其锥面密封,使螺母压紧而解决密封。
- 6.避免轮毂漏油。轮毂轴承及腔内润滑油过多,或其油封装配不妥,质量不良及老化失效;制动频繁引起的轮毂温度过高;车轴螺母松动等都会引起轮毂漏油。因此要用“空腔润滑法(即适量润滑)”,疏通通气孔。(据新华网)

即将国产车型二:雪佛兰科帕奇

指导价:22.48万—27.58万

雪佛兰科帕奇国产的消息已经传了多年,从雪佛兰这个品牌决心要在中国作出一番成绩后,雪佛兰在中国确实掀起了风云。科鲁兹、赛欧系列车型在中国取得了骄人的成绩,现在唯独缺少一款卖座的城市 SUV 车型来扩充市场。科帕奇被予以厚望,同时也是有力冲击国产合资品牌 SUV 的有力车型。



优势分析:

空间是其优势之一,5座和7座的选择能给消费者不一般的感受。还有四驱系统的装备能在一定路况上给人安全感。

养护提示:科帕奇车型可以享受厂家提供的2年或6万公里整车质保期。科帕奇日常每行驶5000公里需要进行一次更换机油和机滤的小保养,费用大概需要550元;每行驶1万公里需要进行一次更换机油和三滤的大保养,费用需要700元左右,跟同级车型相比保养费用比较适中。

动力性能

动力系统是科帕奇最大的变化。出现在新车上的是台经过重新调校的2.4L Ecotec DVVT 发动机,相比老款,最大功率提升了23Kw,达到123Kw,最大扭矩提升了10Nm,达到230Nm;与之搭档的变速器为6挡手自一体,规格和技术含量均高于老款的5挡自动变速器。科帕奇动力系统的优点在于平顺和节能,6个挡位确实能将整个动力输出调得更流畅、平滑,顿挫感唯有急加速时才出现;ECO 燃油经济模式,变速器会及时升挡,发动机始终在低转速运行,从而降低燃油。

配置方面

在新科帕奇上也能看到,中央液晶屏同时提供导航、娱乐以及数字电视三大功能,实用性很高,可惜不是标配。智能自动控制恒温空调并不新鲜,但科帕奇别出心裁在方向盘上设有温度和风量的控制键,比较少见。此外,科帕奇还新增了HSA 电子上坡辅助系统以及DCS 下坡控制系统,大幅降低越野的难度。



即将国产车型五:奥迪 A3

指导价:26.80万—32.80万

在中国豪华轿车市场的老大奥迪,深深的知道,要在中国市场的豪华汽车市场拥有主动权,车型的价格优势是十分重要的。A6 以及 A4 的国产化,充分的说明了这个道理。所以可以看见在中国国产化后的奥迪汽车,都因为价格的优势得到了非常大的市场。

动力性能

奥迪 A3 Sportback 装备 1.8 TFSI 燃油直喷增压发动机和 7 速 S tronic 双离合变速箱的奥迪 A3 Sportback 动力表现堪称同级最优秀:0 到 100 公里/小时加速仅需 7.7 秒,最高车速可达 222 公里/小时。强劲性能不以环保失分为代价——在高效动力总成及一系列旨在提升整车高效环保性能的技术综合作用下,奥迪 A3 Sportback 1.8T 车型的每百公里综合油耗仅为 6.6 升。

配置方面

最醒目的地方当属 S-Line 风格的方向盘,看着就有一种驾驶的欲望。值得一提是 A3 原配的 8 扬声器音响看上去不起眼但实际效果非常不错,空调控制区给人的感觉更加直观,双区域自动空调在舒适度层面上给予了很好的保障。安全性方面 A3 提供了防抱死制动系统 ABS+EBD 制动力分配系统,ESP 电子稳定程序,双前座正面和侧面气囊,主动头枕等。全面的主动和被动安全性,也在无形中增加了驾乘者对行驶安全的信心。

买前费思量

三款即将国产进口车冲击车市

配置方面

全新沃尔沃 S60 配备了全球顶级动力和底盘科技与世界首创的安全科技,主要包括:行人安全系统带全力自动刹车和行人探测功能,可自动刹车的城市安全系统,盲点信息系统(BLIS),4C 主动底盘调节系统,车道偏离警示系统(LDW),驾驶员警示控制(DAC),另外还配有主动式氙气大灯、电子主动防侧滑、弯道稳定系统、侧撞保护系统(SIPS)等安全配置。舒适性方面,全新 S60 还加入沃尔沃最新开发的 SENSUS 多媒体信息交互系统,顶配车型配备丹拿 12 扬声器,以及 ACC 自适应巡航系统。

动力性能

沃尔沃 S60 采用了 T6 双涡轮增压增压发动机和全新 2.0 升 GTDi 缸内直喷汽油涡轮增压发动机。其中 2.0 GTDi 发动机的最大功率为 149KW (203 马力),在 1750 转的低转速状态下即可输出 300 牛米的最大扭矩。而 T6 双涡轮增压增压发动机的最大功率为 304 马力,最大扭矩为 440 牛米,配以全时四驱,0-100 公里加速仅 6.1 秒。



优劣势分析:

沃尔沃 S60 轿车具有优雅的外观和舒适宽敞的车内空间。噪音方面,随着道路噪声和悬挂噪音被抑制,一些过多的声音可以忽略不计,因为 S60 有足够的安静。然而,面对其主要竞争对手,

一款汽车进入了国产的程序,就预示着这样的一款车型在短时间里将面临大幅度降价的危险。进口车国产后可以用更低的价格买到,但是对于那些率先“吃螃蟹”的消费者来说,则有不小的打击。为了避免类似后悔事件的发生,今天

即将国产车型一: 沃尔沃 S60

指导价:28.88万—52.98万

近期沃尔沃 S60 的关注度颇高,先是 2.0T 版本登上了最新一期的工信部新车目录,意味着该车即将国产上市。更有看头的是,S60 的 1.6T 版本也出现在最新一期环保目录上。记者从厂家了解到,搭载 1.6T 发动机的 S60 确实会引入,但初期先以进口方式销售,之后将国产,而且尚未有具体时间表。

手,S60 还不是最精致的,在较高的速度下会有一些风噪,特别是当与 Geartronic 自动变速箱相结合。养护提示:沃尔沃 S60 的质保期为 3 年或

为大家介绍几款即将面临国产化的车型,比如沃尔沃 S60、雪佛兰科帕奇、马自达 3 两厢、奔驰 GLK 和奥迪 A3,也提示大家买车要谨慎,用车才放心。

进口车国产之后,价格势必会降低,这无疑也给平静的进口车市



10 万公里,保养周期为 10000 公里。首保在新车行驶 8000 公里时进行,费用免费。常规保养换机油、机滤的费用在 800 元左右,大保养的费用视车况而定。

关爱生命 平安出行

实施“文明交通行动计划”,创建“全国文明城市、国家卫生城市、国家环保模范城市”。

●小型车辆	贵 G36598	贵 GD4768	贵 CV5283	贵 G38983	贵 GE8797	贵 GU1006	贵 GC0808	贵 G05010	贵 G72238	贵 GU0408	贵 GU0027
贵 G04299	贵 G75060	贵 GE5799	贵 G01668	贵 G52265	贵 GE9449	贵 AK7671	贵 GC5808	贵 G07697	贵 G76825	贵 GU0408	贵 G05329
贵 G09818	贵 AEG591	贵 GU0222	贵 G05766	贵 G57777	贵 GF8788	贵 AR3555	贵 GC9025	贵 G08975	贵 G78016	贵 GU0812	贵 GB5890
贵 G13177	贵 AKB288	贵 G2559 学	贵 G05766	贵 G62016	贵 ARS508	贵 AU0455	贵 GD3323	贵 G11480	贵 GA0891	贵 GU0836	贵 GU0011
贵 GU1228	贵 G37696	贵 G2818 学	贵 G06111	贵 G66766	贵 AU9788	贵 GU1236	贵 GD5898	贵 G19885	贵 GA1306	贵 GU0049	贵 GU0049
贵 G16146	贵 G38682	贵 G15197	贵 G12131	贵 G70905	贵 GD2398	贵 GU1006	贵 GE5222	贵 G26231	贵 GA3335	●大型车辆	贵 GU0206
贵 G16377	贵 G50370	贵 G16268	贵 G12659	贵 G75152	贵 GD3553	贵 G02788	贵 GU0365	贵 G28725	贵 GB3580	贵 GU0020	贵 GU0097
贵 GU0391	贵 G66216	贵 G25367	贵 G17703	贵 G75239	贵 GD4848	贵 GU1177	贵 GU0689	贵 G33317	贵 GB3602	贵 GU0188	贵 GU0080
贵 ATE831	贵 G72078	贵 G52353	贵 G19288	贵 G76331	贵 GE1018	贵 G13213	贵 GU1006	贵 GU1076	贵 GD1861	贵 GB4167	
贵 EB5629	贵 G76065	贵 G65890	贵 GU1006	贵 GA0511	贵 GE8699	贵 G17295	贵 GU0196	贵 GC8068	贵 GF1188	贵 GU0262	
贵 GU0310	贵 G77873	贵 G69639	贵 G73066	贵 GA4303	贵 GE9177	贵 G18031	贵 G12691	贵 GD6895	贵 GD2158	贵 GU0046	
贵 G08372	贵 GA7444	贵 A18118	贵 G82226	贵 GA6687	贵 GF0966	贵 G55998	贵 G28299	贵 GD7089	贵 GE6101	贵 G05507	
贵 G15150	贵 GC7608	贵 AFG181	贵 G97267	贵 GA6916	贵 GF9444	贵 G63925	贵 ACV630	贵 G39718	贵 GE6169	贵 G05722	
贵 G18103	贵 GA5860	贵 AHA810	贵 A41785	贵 GA8749	贵 G66688	贵 GU0136	贵 GU1162	贵 G62711	贵 GE9909	贵 GU0137	
贵 G31477	贵 GC6656	贵 AMV833	贵 ALN309	贵 GA9180	贵 G72992	贵 GU0182	贵 AL5365	贵 G65158	贵 GU0077	贵 G05129	
贵 G37102	贵 GE7398	贵 APP463	贵 ANE853	贵 GC5681	贵 GA3038	贵 GU0321	贵 ARK243	贵 G67193	贵 GU0183	贵 GU0132	
贵 G16630	贵 GU0429	贵 ASF700	贵 GA6312	贵 GC6816	贵 GA7890	贵 GU0321	贵 GU1126	贵 G67052	贵 GU0287	贵 GU0060	
贵 G30451	贵 GC9512	贵 CP3069	贵 GB3960	贵 GD4905	贵 GC0502	贵 GU0387	贵 B81290	贵 G68575	贵 GU0321	贵 GU0005	

注:请速
法车辆驾驶人
或车主在 15
日内到交警部
门接受处罚。